

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Образовательный комплекс - детский сад № 290 «Эврика»
426011.г. Ижевск, Холмогорова,39, тел.72-29-56**

**Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Представления отдела надзорной деятельности и профилактической работы
от 09.12.2022г.**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Принятые меры для устранения нарушений
1.	Работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо включение его автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения не предусмотрено.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.5 таблица 7.28 СП 52.13330.2016.	01.11.2023	Ввиду отсутствия финансирования направлено письмо Учредителю №125 от 13.12.2022г. о выделении средств
2.	Отделка (покрытие) полов в группах (игровая) № 4, 8; спальных комнат в группах № 4, 8, 9 выполнена материалами (линолеум), не имеющими сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности.	ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	01.11.2023	Ввиду отсутствия финансирования направлено письмо Учредителю №125 от 13.12.2022г. о выделении средств
3.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое дублирование сигнала в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи	ст. 24.3 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ, п.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4 Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 №1128.	01.11.2023	направлено письмо ООО «САК» №125 от 13.12.2022г

	извещений о пожаре (ООО «САК» и МАДОУ «Детский сад №290» заключен договор №260/22-ус от 28.01.2022, на момент 24.11.2022 оператор связи лицензии «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» не имеет).			
4.	Уровень звука сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях детского сада не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивается (фактически уровень звука: спальная группы Почемучки – 52 дБА, спальная группы Затейники – 47 дБА, спальная группы Академики – 42 дБА, спальная группы Непоседы – 48 дБА, спальная группы Умники – 45 дБА, спальная группы Фантазеры – 38 дБА, спальная группы Фиксики – 38 дБА, спальная группы Смайлики – 40 дБА, спальная группы Супер детки – 38 дБА, изостудия группы Ладушки – 51 дБА, спальная группы Звездочки – 51 дБА, спальная группы Кнопочки – 52 дБА, вместо 55 дБА).	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 3.15 НПБ 104-03.	01.11.2023	Ввиду отсутствия финансирования направлено письмо Учредителю №125 от 13.12.2022г. о выделении средств

Заведующий

А.В.Халимова